


Basınçlı hava sızıntı raporu

Anlık görüntüler	13
Minimum seviye	56.6 dB
Sonuç içermeyen anlık görüntüler	0
Toplam Sızıntı Boyutu	567 l/min
Ortalama Sızıntı Boyutu	44 l/min
Min. Sızıntı Boyutu	13 l/min
Maks. Sızıntı Boyutu	107 l/min
Toplam Maliyet	8943 € / yıl
Ortalama Maliyet	688 €



Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	13 l/min
Tahmini yıllık maliyet	204 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	56.6 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00196_220405_1214_0196
Anlık görüntü ID'si	84117

Açıklamalar



Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	40 l/min
Tahmini yıllık maliyet	625 € / yıl

Özellikler

Mesafe	5 m
Seviye	57.5 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00195_220405_1213_0195
Anlık görüntü ID'si	83927

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	53 l/min
Tahmini yıllık maliyet	836 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	79 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00194_220405_1154_0194
Anlık görüntü ID'si	83923

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	13 l/min
Tahmini yıllık maliyet	209 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	56.9 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00193_220405_1153_0193
Anlık görüntü ID'si	83922

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	107 l/min
Tahmini yıllık maliyet	1691 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	90.2 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00192_220405_1152_0192
Anlık görüntü ID'si	83921

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	32 l/min
Tahmini yıllık maliyet	500 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	70.8 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00191_220405_1151_0191
Anlık görüntü ID'si	83920

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	20 l/min
Tahmini yıllık maliyet	321 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	63.8 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00190_220405_1150_0190
Anlık görüntü ID'si	83919

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	25 l/min
Tahmini yıllık maliyet	393 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	67 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00189_220405_1150_0189
Anlık görüntü ID'si	83918

Açıklamalar



Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	33 l/min
Tahmini yıllık maliyet	527 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	71.7 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00188_220405_1149_0188
Anlık görüntü ID'si	83913

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	44 l/min
Tahmini yıllık maliyet	691 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	76 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00187_220405_1149_0187
Anlık görüntü ID'si	83915

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	62 l/min
Tahmini yıllık maliyet	982 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	81.6 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00186_220405_1147_0186
Anlık görüntü ID'si	83912

Açıklamalar




Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	86 l/min
Tahmini yıllık maliyet	1352 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	86.7 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00185_220405_1146_0185
Anlık görüntü ID'si	83911

Açıklamalar



Hava sızıntısı algılandı

Tahmini sızıntı boyutu	39 l/min
Tahmini yıllık maliyet	611 € / yıl

Özellikler

Mesafe	1 m
Seviye	74 dB
Oluşturma tarihi	5.4.2022
Cihaz	AC130197
Cihaz Etiketi	AC130197_00184_220405_1143_0184
Anlık görüntü ID'si	83910

Açıklamalar